

Helyszín:	Nagykőrös, Hársfa u. 15.				
Építmény megnevezése:	Légguska lőtér épület	Szolgálati lakás	50 méteres lőtér	25 méteres lőtér	
Kapcsolattartó neve, telefonszáma:					
Vizsgálat időpontja:	2017. szeptember 01.				
ELŐZMÉNYEK	DATUM	LEÍRÁS			
Építés ideje					
Átalakítások (időpont, átalakítás leírása)					
Utolsó felújítás (időpont, felújítás leírása)		Villám- és érintésvédelmi felülvizsgálat készült 2016-ban	Teljes körű felújítás alatt áll		
Rendkívüli események, költségek					
Hatósági intézkedések, előírások, korlátozások					
Üzemeltető véleménye az épület általános állapotáról					
Azonnali beavatkozási igényű hibák, hiányok (teljesítési határidő)		Az északi csővezetékkel (Lantos utca) a víz az nyílt árokba kell vezetni, mert most az épület alá folyik, ami szerkezeti károsodást eredményezhet		Golyófogó fal észak-keleti oszlopainak rögzítése	Lantos utcai kerítés mázolás, beton lábazatának készítése
HELYSZINI SZEMLE	RÖVID ISMERTETÉS	ÁLLAPOT LEÍRÁSA (Sérülés, elhasználódás, azonnali beavatkozás szükségessége, javítás költsége)			
Alapozás (sáv, pont, lemez, egyéb)					
Tartószerkezetek, teherhordó falazatok (vb. pillérváz, falazott)					
Egyéb falazatok, válaszfalak (tégla, gipszk. stb.)					
Födémek (vb., könnyűszerkezet stb.)					
Tető szerkezetek (ácsszerkezet, acélszerkezet, vasbeton, egyéb)					
Tetőfedések		Hullámpala fedés	homnyolt cserépfedés	Hullámpala fedés	
Bádogos munkák					
Vízszigetelések					
Hőszigetelések					
Külső nyílászárók		Faszerkezetűek, megfelelő állapotúak			
Belső nyílászárók		Faszerkezetűek, megfelelő állapotúak			
Lakatos szerkezetek					
Asztalos szerkezetek					
Padlók		beton aljzat			
Külső vakolatok, falburkolatok		felvizesedés nyomai láthatók			
Belső vakolatok, falburkolatok		vakolt, festetlen		Menyyezeten repedésvymonok láthatóak	
Festés, mázolás				Bedázás nyomai láthatóak, de a hibaforrás már megszüntetésre került	
Álmennyezetek		pozdorja, gipszkarton			OSB lapból készült
Külső utak, parkolók, rámpák					
Kertészet, utcabútorok (szemeses, kerékpártároló, táblák, kőrátok stb.)					
Egyéb külső építmények, tárolók					
Vízhalózat, csatornázás		nem készült			
Víz szerelvények és berendezések		nem készült			
Szellőzés		természetes			
Szellőzés szerelvények és berendezések					
Fűtés		konvektoros és központi, földgáz üzemű			
Fűtés szerelvények és berendezések					
Hűtés					
Hűtés szerelvények és berendezések					
Gázellátás					
Gáz szerelvények és berendezések					
Kémények					

Villamos hálózat					
Világítás					Használt lámpatestek kerültek felszerelésre az átmenyezet alá
Villamos szerelvények és berendezések					
Külső víz ellátás					
Külső csatormázás					
Külső csapadékelvezetés		Az északi csővíz levezetőből (Lantos utca) a vírt az nyílt árokba kell vezetni, mert most az épület alá folyik, ami szerkezeti károsodást eredményezhet			
Külső elektromosság, világítás					

Helyszín:		Nagykörös, Ceglédi út 26.		
Építmény megnevezése:		Lelátó-ültető épület	Klubbáz	Szolgálati lakás
Kapcsolattartó neve, telefonszáma:				
Vizsgálat időpontja:		2017. szeptember 01.		
ELŐZMÉNYEK	DÁTUM	LEÍRÁS		
Építés ideje		Nem ismert	Nem ismert	
Átalakítások (időpont, átalakítás leírása)		Nem ismert	Nem ismert	Nem ismert
Utolsó felújítás (időpont, felújítás leírása)		2011. Fedélszék, héjalás, falfelületek, épületgépészeti és burkolási munkák készültek	Nem ismert	Nem ismert
Rendkívüli események, költségek		Nem ismert	Nem ismert	Nem ismert
Hatósági intézkedések, előírások, korlátozások		Nem ismert	Nem ismert	Nem ismert
Üzemeltető véleménye az épület általános állapotáról				
Azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányok (teljesítési határidő)		az épülettől nyugatra található, balesetveszélyt rejtő egykori gázolaj tartály lefedése, avagy elbontása	Az egykori olajtartály szakszerű lefedése, vagy elbontása. Esővíz levezetők kivezetése az árokba. Kémények felújításra szorulnak, jelen állapotukban biztonságos használatra nem alkalmasak	
HELYSZÍNI SZEMLE	RÖVID ISMERTETÉS	ÁLLAPOT LEÍRÁSA (Sérülés, elhasználódás, azonnali beavatkozás szükségessége, javítás költsége)		
Alapozás (sáv, pont, lemez, egyéb)	vélelmezhetően beton sávalap			
Tartószerkezetek, teherhordó falazatok (vb. pillérváz, falazott)	falazott szerkezetű			
Egyéb falazatok, válaszfalak (tégla, gipszk. stb.)	falazott szerkezetű	vizesedés nyomai a lábazati falmazó felett		
Födémek (vb., könnyűszerkezet stb.)	vasbeton	alul vizesedés, páraleccsapódás látható rajta		
Tető szerkezetek (ácsszerkezet, acélszerkezet, vasbeton, egyéb)	hagyományos fa fedélszék	megfelelő állapotú		
Tetőfedések	palafedés	beázás nyomai láthatóak, hibák javítva	cserépfedés, javításra, kiegészítésre szorul	
Bádogos munkák	függőeresz csatorna	megfelelő állapotú, de az esővíz elvezetéséről gondoskodni kell	javításra szorulnak	
Vízszigetelések				
Hőszigetelések	nem készült			
Külső nyílászárók	műanyag ajtók és ablakok	megfelelő állapotú	felületkezelést igényelnek	
Belső nyílászárók	faszerkezetű	megfelelő állapotú		
Lakatos szerkezetek	nyugati előtetők	megfelelő állapotú		
Asztalos szerkezetek	lelátón lévő ülőpadok	erősen hiányosak		
Padiók	PVC és lapburkolat	megfelelő állapotú		
Külső vakolatok, falburkolatok	vakolt festett	helyenként vizesedés látható	megfelelő állapotú	
Belső vakolatok, falburkolatok	vakolt festett, illetve csempézett	repedések, páraleccsapódás nyomai láthatóak	megfelelő állapotú	
Festés, mázolás		megfelelő állapotú	megfelelő állapotú	
Álmennyezetek	nem készült			
Külső utak, parkolók, rámpák	nem készült			
Kertészet, utcabútorok (szemetes, kerékpártároló, táblák, korlátok stb.)				
Egyéb külső építmények, tárolók	A külön álló WC épület	megfelelő állapotú	szervezeti megfelelő állapotúak, de karbantartási igényeknek (falazott szerkezet, beton alázat, homályos csap, elektromos áram)	
Vízhalózat, csatornázás	házi törpe vízmű (fűtő kút), a szennyvíz a városi hálózatra kötve	megfelelő állapotú		
Víz szerelvények és berendezések		megfelelő állapotú		
Szellőzés	a belső helyiségek mesterséges szellőztetéssel rendelkeznek	megfelelő állapotú		

Szellőzés szerelvények és berendezések	csőventilátor	megfelelő állapotú		
Fűtés	földgázüzemű		vegyes tüzelésű kályha	vegyes tüzelésű kályha + kandalló
Fűtés szerelvények és berendezések	gázkazán (WESTERN 1.20 FI) + radiátorok			
Hűtés	nem készült			
Hűtés szerelvények és berendezések	nem készült			
Gázellátás	földgázüzem			
Gáz szerelvények és berendezések				
Kémények	kisméretű régiából falazva	használaton kívüli	szemrevételezés alapján nem légtömörök, biztonságos használatra alkalmatlanok	
Villamos hálózat	elavult	felújításra szorul	felújításra szorul	
Világítás	elavult	neon világítás	felújításra szorul	
Villamos szerelvények és berendezések	elavult	felújításra szorul	felújításra szorul	
Külső víz ellátás	házi törpe vízmű (fűtőközponttal)			
Külső csatornázás	városi hálózathoz kötve			
Külső csapadékelvezetés	horganyzott elemekből készült	az épület dél-nyugati sarkánál nem megfelelő az elvezetés, árokba vezetendő		hiányzik az egyik lefolyó, pótolni szükséges
Külső elektromosság, világítás	3db lámpatest	megfelelő állapotú		

Helyszín:		Nagykörös, Ceglédi út
Építmény megnevezése:		Ifjúsági Sporttelep Öltöző épület
Kapcsolattartó neve, telefonszáma:		
Vizsgálat időpontja:		2017. szeptember 01.
ELŐZMÉNYEK	DÁTUM	LEÍRÁS
Építés ideje		Nem ismert
Átalakítások (időpont, átalakítás leírása)		Nem ismert
Utolsó felújítás (időpont, felújítás leírása)		Nem ismert
Rendkívüli események, költségek		Nem ismert
Hatósági intézkedések, előírások, korlátozások		Nem ismert
Üzemeltető véleménye az épület általános állapotáról		Elavult, felújításra szorul
Azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányok (teljesítési határidő)		A függőeresz csatornák tisztítása, tetőjavítás, oromdeszák pótlása, az épület észak-nyugati sarkánál lévő esővizlevezető árokba kötése, az ebből eredő szerkezeti problémák vizsgálata, szennyvíz akna tető pótlása, középtávon a kémények bontása és az egész épület felújítása
HELYSZINI SZEMLE	RÖVID ISMERTETÉS	ÁLLAPOT LEÍRÁSA (Sérülés, elhasználódás, azonnali beavatkozás szüksége, javítás költsége)
Alapozás (sáv, pont, lemez, egyéb)	vélelmezhetően beton sávalap	
Tartószerkezetek, teherhordó falazatok (vb. pillérváz, falazott)	falazott szerkezetű	
Egyéb falazatok, válaszfalak (tégla, gipszk. stb.)	falazott szerkezetű	vizesedés nyomai a lábazati falmazó felett
Födémek (vb., könnyűszerkezet stb.)	vasbeton	alul vizesedés, páralecsapódás látható rajta
Tető szerkezetek (ácsszerkezet, acélszerkezet, vasbeton, egyéb)	hagyományos fa fedélszék	felülvizsgálatot igényel
Tetőfedések	hornyolt cserép fedés	javításra, kiegészítésre szorul
Bádogos munkák	függőeresz csatorna	takarításra és javításra szorulnak
Vízszigetelések		
Hőszigetelések	nem készült	
Külső nyílászárók	fa ajtók és ablakok	felületkezelést igényelnek
Belső nyílászárók	faszerkezetű	
Lakatos szerkezetek		
Asztalos szerkezetek		
Padlók	cementsimítás	
Külső vakolatok, falburkolatok	vakolt festett	helyenként vizesedés látható
Belső vakolatok, falburkolatok	vakolt festett	nem megfelelő állapotú

Festés, mázolás		nem megfelelő állapotú
Álmennyezetek	nem készült	
Külső utak, parkolók, rámpák	nem készült	
Kertészet, utcabútorok (szemetes, kerékpártároló, táblák, korlátok stb.)		
Egyéb külső építmények, tárolók		
Vizhálózat, csatornázás		
Víz szerelvények és berendezések		
Szellőzés		
Szellőzés szerelvények és berendezések		
Fűtés	parapetkonvektor	felülvizsgálatot igényel
Fűtés szerelvények és berendezések		
Hűtés	nem készült	
Hűtés szerelvények és berendezések	nem készült	
Gázellátás	földgázüzem	
Gáz szerelvények és berendezések		
Kémények	kisméretű téglából falazva	használaton kívüli
Villamos hálózat	elavult	felújításra szorul
Világítás	elavult	felújításra szorul
Villamos szerelvények és berendezések	elavult	felújításra szorul
Külső víz ellátás		
Külső csatornázás		
Külső csapadékelvezetés	horganyzott elemekből készült	az épület észak-nyugati sarkánál nem megfelelő az elvezetés, javítandó
Külső elektromosság, világítás		